

## Impresoras Roland

Marzo de 2020

### Mantenimiento de impresoras eco-solventes y UVI en períodos prolongados de inactividad

Este boletín describe los procedimientos adecuados en caso de que una impresora esté sujeta a un tiempo de inactividad prolongado.

Si la empresa donde se encuentra la impresora Roland está cerrada durante un período prolongado, de 2 a 8 semanas, la impresora debe permanecer conectada al suministro eléctrico y con el interruptor principal (trasero/lateral) en posición de encendido, es necesario que la impresora permanezca encendida para que pueda realizar las tareas de mantenimiento de los cabezales de impresión.

#### ***Se recomienda:***

1. Antes de comenzar este período de inactividad es aconsejable realizar una limpieza manual de los cabezales, wiper y captop (consultar en cada máquina el manual de usuario, capítulo Mantenimiento – Limpieza manual).
2. La impresora debe revisarse una vez a la semana para asegurarse de que no muestre ningún mensaje de advertencia o error que impida la posibilidad de realizar las tareas de mantenimiento automático del/los cabezales.
3. La tinta de desecho de la botella o recipiente de residuos debe vaciarse, y todas las tintas deben agitarse suavemente (imprescindible en las de tinta UVI, sobre todo aquellos sistemas con tintas especiales – blanco, barniz, colores metálicos) para asegurarse de que estén bien mezcladas, antes de dejar la impresora inactiva durante un período prolongado.
4. Cada uno de los cartuchos de la impresora debe verificarse para asegurarse de que estén con la suficiente capacidad de tinta, para que no se vacíen durante este tiempo. Esto es especialmente importante para las impresoras que tienen tinta blanca cargada.

5. Se recomienda imprimir una vez a la semana un patrón con todos los colores de tamaño: el ancho del material por 20/30 cm de largo (ejemplo archivo adjunto en el pdf). Previamente realizar una limpieza suave "CLEANING NORMAL" de los cabezales y un test de estado de los inyectores "TEST PRINT". Si en el TEST PRINT se detectan mezclas de tinta o falta de inyectores se puede proceder con una limpieza mas intensa "CLEANING MEDIUM o "CLEANING POWERFUL".

**NOTA: Mantenga el equipo a una temperatura y humedad relativa constantes**  
*Incluso cuando no utilice el equipo, mantenga la temperatura entre 5 y 40 °C y la humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación). Las temperaturas demasiado elevadas pueden estropear la tinta y provocar funcionamientos incorrectos. Las temperaturas demasiado bajas pueden helar la tinta y dañar los cabezales.*

*Para cualquier consulta estamos a su disposición en el teléfono de asistencia técnica*



**910 138 982**